

実験 I ノギスとマイクロメータ

1. 目的

ノギスとマイクロメータを用いて、対象とする円盤の直径と厚さを測定し、体積を求める。そして、測定値の有効数字ならびに確率誤差についての検討を行う。

2. 原理

2.1 ノギス (nogius または vernier calipers)

ノギスは図 1 のような構造を有し、3 種類の使用方法がある。

- (i) 「外側ジョー」で、外径または外寸を測定する。
- (ii) 「内側クチバシ」で、内径または内のりを測定する。
- (iii) 「デプスバー」で、深さを測定する。

本実験では、(i)の「外側ジョー」により円盤の外径を測定する。

ノギスには、1[mm]以下を正確に測るため、「副尺 (バーニア目盛り)」が付いている。以下、副尺の原理ならびにその読み方について説明する。


本実験で使用するノギスの副尺は、図 2(a)に示すように、主尺の 39 目盛り (1 目盛りは 1[mm]) を 20 等分したものである。副尺の 1 目盛りは $39/20=1.95$ [mm]となる。従って、主尺と副尺の 1 目盛りあたりの差は $2-1.95=0.05$ [mm]となり、 $0.05(1/20)$ [mm]まで読むことができる。

例えば、図 2(b)の場合、

- ① まず、副尺の 0 の位置で、主尺の目盛りを読む (A 点) 9[mm]



図 1 ノギスの名称と測定箇所



(a) 物体をはさまない状態

(b) 計測時

図 2 副尺の読み方

- ② 1[mm]以下は、副尺と主尺の目盛りが一致したところ（B点）の副尺の目盛りを読む。……………0.15[mm]
- ③ (①+②) で……………9.15[mm]となる。

このように、1/20[mm]の副尺を使うと小数点以下第2位まで測定できるが、その最後の桁の値は0または5となる。


2.2 マイクロメータ (screw micrometer)

マイクロメータはネジの回転を利用して、その進む距離と回転角から、微小な距離を測る器具である。その構造を図3に示す。bの超鋼チップの間に物体を挟んで長さを測定する。ネジを進める際には、fのラチェットストップを静かに回転し、2~3回空転した後、目盛りを読み取ることが大切である。測定時にeのシンプルを回すと、ネジの締め付け力が大きくなり、正確な測定ができない。fのラチェットストップはbの超鋼チップに一定圧力が加わったときに空転する。

次にマイクロメータの目盛りの読み方について説明する。読み取りの例を図4に示す。シンプルを1回転すると、cのスピンデルは0.5[mm]進む。その目盛りはdのスリーブに刻んであるので、ここで[mm]のオーダーを読む。ただし、図4に示すようにスリーブの上段と下段では0.5[mm]のずれがあるので、どちら側で読めばいいか、判断することが重要である。1[mm]以下はeのシンプルの目盛りで読む。その円周は50等分してあるから、最小目盛りは0.5/50=0.01[mm]である。さらに、目分量で1/10まで読み取るので1/1000[mm]まで測定することができる。

3. 実験器具

ノギス、マイクロメータ、マイクロメータ用スタンド (温度上昇を避けるた



a: アンビル d: スリーブ
b: 超硬チップ e: シンプル
c: スピンドル f: ラチェットストップ

図3 マイクロメータの構造



$4.0 + 0.347 = 4.347$
スリーブ : 4.0
シンプル : 0.347
読み : 4.347



$4.5 + 0.415 = 4.915$
スリーブ : 4.5
シンプル : 0.415
読み : 4.915

図4 マイクロメータの目盛りの読み方

めに使用), 円盤.

4. 実験方法

4.1 直径の測定

ノギスを用いて 10 分割した円盤の直径を図 5 に従って測定し, その結果を表 1 に記入する.

4.2 厚さの測定

マイクロメータをスタンドに取り付け, 最初に以下で説明する零点補正を行った後, 図 6 に示した位置で測定し, その結果を表 2 に記入する.




図 5 直径の測定位置




図 6 厚さの測定位置



補正值 = 測定値 - (-0.003)

補正值 = 測定値 - 0.004

図 7 零点補正の例

零点補正

i) 何もはさまないで, ラチェットストップを静かに 2~3 回空転させる. そのとき, シンプルの 0 目盛りは, 図 7 左のようにわずかに行き過ぎるか, または図 7 右のように 0 まで回りきらない.

ii) このときの値を読み取る. 1 目盛りは 0.01[mm]であるが, 0.001[mm]まで目分量で読む. その値に図 7 左の場合にはマイナスの符号を付け, 図 7 右の場合ではプラスの符号を付ける.

iii) 次式で補正值を計算する.

補正值 = 測定値 - 零点

iv) この補正は, 測定位置を変えるたびに毎回行う.

5. 測定値 試験片 No. _____

表 1 直径の測定結果（ノギスを使用）

	直径 D	残差 δ	δ^2
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
avg.		$\Sigma \delta^2$	
		u_D	

残差 $\delta =$ 測定値 $-$ 測定値の平均

表 2 厚さの測定結果（マイクロメータを使用）

	零点	厚さ H'	補正值 H	残差 δ	δ^2
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
		avg.		$\Sigma \delta^2$	
				u_H	

6. 体積の計算

・円盤の体積 $V = \pi(D/2)^2 \times H = (\pi/4)D^2H$ (1)

ここで、 D と H はそれぞれの平均値を用いること。

7. 誤差の計算

円盤の直径の確率誤差を式(2)より、厚さの確率誤差を式(3)から求める。

ここで、 n は測定回数である。

・直径の平均値の確率誤差

$$\mu_D = 0.6745 \sqrt{\frac{\sum \delta^2}{n(n-1)}} \quad (2)$$

・厚さの平均値の確率誤差

$$\mu_H = 0.6745 \sqrt{\frac{\sum \delta^2}{n(n-1)}} \quad (3)$$

・体積の平均値の確率誤差

$$\mu_V = \sqrt{\left(\frac{\partial V}{\partial D}\right)^2 \mu_D^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial H}\right)^2 \mu_H^2} \quad (4)$$

式(4)で $V = (\pi/4)D^2H$ より

$$\frac{\partial V}{\partial D} = \frac{\pi}{2}DH, \quad \frac{\partial V}{\partial H} = \frac{\pi}{4}D^2 \quad \text{となる.}$$

8. 測定例および計算例

表3 直径の測定例

	直径D	残差 δ	δ^2
1	34.00	0.05	0.0025
2	34.30	0.35	0.1225
3	34.60	0.65	0.4225
4	34.60	0.65	0.4225
5	34.10	0.15	0.0225
6	33.80	-0.15	0.0225
7	33.50	-0.45	0.2025
8	33.45	-0.50	0.2500
9	33.50	-0.45	0.2025
10	33.65	-0.30	0.0900
avg.	33.950	$\sum \delta^2$	1.7600
		u_D	0.09432

表4 厚さの測定例

	零点	厚さH'	補正值H	残差 δ	δ^2
1	0.004	4.914	4.910	-0.0536	0.00287296
2	0.000	4.901	4.901	-0.0626	0.00391876
3	-0.002	4.936	4.938	-0.0256	0.00065536
4	0.004	4.961	4.957	-0.0066	0.00004356
5	0.003	4.990	4.987	0.0234	0.00054756
6	-0.005	5.012	5.017	0.0534	0.00285156
7	0.008	5.012	5.004	0.0404	0.00163216
8	0.000	4.998	4.998	0.0344	0.00118336
9	0.003	4.977	4.974	0.0104	0.00010816
10	-0.008	4.942	4.950	-0.0136	0.00018496
		avg.	4.9636	$\sum \delta^2$	0.0139984
				u_H	0.008412

- 円盤の体積

$$\begin{aligned} V &= (\pi/4) \bar{D}^2 \bar{H} \\ &= (3.14159/4) \times 33.950^2 \times 4.9636 \\ &= 4493.30 \end{aligned}$$

- 直径の平均値の確率誤差

$$\begin{aligned} \mu_D &= 0.6745 \sqrt{\frac{\sum \delta^2}{n(n-1)}} = 0.6745 \sqrt{\frac{1.7600}{10 \times 9}} \\ &= 0.09432 \end{aligned}$$

- 厚さの平均値の確率誤差

$$\begin{aligned} \mu_H &= 0.6745 \sqrt{\frac{\sum \delta^2}{n(n-1)}} = 0.6745 \sqrt{\frac{0.01399840}{10 \times 9}} \\ &= 0.008412 \end{aligned}$$

- 体積の平均値の確率誤差

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial D} &= \frac{\pi}{2} DH = \frac{3.14159}{2} \times 33.950 \times 4.9636 = 264.70 \\ \frac{\partial V}{\partial H} &= \frac{\pi}{4} D^2 = \frac{3.14159}{4} \times 33.950^2 = 905.25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mu_V &= \sqrt{\left(\frac{\partial V}{\partial D}\right)^2 \mu_D^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial H}\right)^2 \mu_H^2} = \sqrt{264.70^2 \times 0.09432^2 + 905.25^2 \times 0.008412^2} \\ &= 26.103 \end{aligned}$$

結果の一例

エクセルを使って散布図（図 8, 9）とレーダー（図 10, 11）で図を作成。




図8 直径の分布




図9 厚さの分布




図 10 直径の分布




図 11 厚さの分布

9. 結果・考察・感想

- (1) 測定結果をエクセルを使って表に記入し，整理せよ。
- (2) 表の結果をエクセルを使って図で整理せよ。
- (3) 整理した表と図より測定結果について考察せよ。
- (4) 体積の平均値の確率誤差を求めよ。
- (5) この実験の感想を述べよ。

レポートの書き方

・誤差

絶対誤差＝測定値-真値（単位あり）

相対誤差＝絶対誤差/真値（単位なし，無次元）


残差＝測定値-平均値（単位あり）

誤差の分布

ある物理量の真値を x_0 であるとし，この量を同じ条件で数多く測定するとき，統計誤差はなく，偶然誤差のみが誤差の原因とすると，測定値 x は真値 x_0 のまわりにランダムに分布しており， x が x_0 から離れるほど，その値が測定される確率は小さくなるはずである．確率論によれば， x はガウス分布（正規分布とも言う）をしており，その分布関数は

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}\right) \text{で表され，}$$

次の図で示すように， $x = x_0$ でピークを示す． σ は標準偏差と呼ばれ，分布の広



A1 ガウス分布

がりを表す量である．ある量を n 回測定して得られた測定値を x_1, x_2, \dots, x_n とすると，各測定値に含まれる誤差は $x_i - x_0$ であり，この誤差の二乗の平均を σ^2 とすると，

$$\sigma^2 = \sum \frac{(x_i - x_0)^2}{n}$$

である．したがってその平方根の σ は，

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - x_0)^2}{n}}$$

と計算される。関数 $f(x)$ のすそ野は、 $x = \pm\infty$ まで続いているが、図 A1 のように $x = x_0 \pm \varepsilon$ で挟まれる領域を考え、その面積が全面積の 1/2 になる場合、すなわち全データの 1/2 がその中に含まれるように ε を選ぶと、

$$\int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} f(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$$

から、

$$\varepsilon = 0.6745\sigma = 0.6745 \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - x_0)^2}{n}}$$

となる。この値を確率誤差という。しかし、いくら実験を繰り返しても、真値 x_0 を知らないと ε を計算することはできない。そこで n 回の測定から推測される最も確からしい値として平均値 \bar{x}

$$\bar{x} = \sum \frac{x_i}{n}$$

を考えてみる。まず n 回の測定を行って平均値 \bar{x}_1 を求め、また n 回の測定を行って平均値 \bar{x}_2 を求めると、それらは必ずしも同じではない。すなわち、 \bar{x} も x_0 の周りに分布しているはずである。しかし、 n が大きくなれば \bar{x} も x_0 に近いはずで、分布の広がりには σ よりずっと狭いであろうと考えられる。統計学によれば、この \bar{x} の標準偏差 σ_0 は、

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

となる。先に求めた ε の表現で σ の代わりにこの σ_0 を用いると、

$$\varepsilon = 0.6745 \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

となるが、これを平均値の確率誤差という。

有効数字

有効数字は、その値がどれだけ信用できるかを示すもので、桁数の多いものほど、精度が高い測定値であることを意味する。

・和・差は、そのまま計算した後、四捨五入し、末尾の位の最も高いものにそろえる。

12.34+5.6-7.89=10.05 \approx 10.1 「5.6」の小数第2位以下が不明であり、10.05の小数第2位以下は信用できないため、小数第1位になるよう四捨五入する。

・積・商は、そのまま計算した後、四捨五入し、有効数字の桁数の最も少ないも

のにそろえる.

$12.3 \times 45 = 553.5 \approx 5.5 \times 10^2$, $12.3 \div 45 = 0.2733 \approx 0.27$ 「45」のほうが有効数字が少なく, 2桁である. 計算をそのまま行くと, それぞれ 553.5, 0.2733 となるが, 精度を考えれば, 上から 3桁目以下は信用できないため, 有効数字 2桁になるように四捨五入する. なお, 途中計算では有効数字の桁数より 1桁多くとって (それより下は四捨五入して) 計算するのが慣例であり, 最後に桁数をそろえる.